

2013/6/26

ご購入いただいている先で約3か月目
匂いがきつく以前はエアレーションを使用。
止めると匂いがでるので掃除が苦痛でオーナーが
自ら掃除。匂いがきついためなかなか手につかなかった。
現在、匂いも軽減されバイトでも清掃している。
虫の発生も軽減されている。



配管の経過テスト開始

汚れがこびりついているが水の通った
場所はきれいになってきている模様



グリストラップ

3か月目で匂いはほとんどしない。
上に分解されたヘドロが浮いてきてい
る。
上に浮いてきた部分を除去して下の水
の状態を確認する。



除去後のグリストラップ

水が以前に比べてとても軽くクリアな
感じ。



3/28日撮影のグリストラップ

水の中に油分が等溶け込んでクリアな
感じはしない。
匂いがきつく嗚咽する。