

# 喜場屋

〒596-0825

大阪府岸和田市土生町 2-19-1

TEL : 072-430-6100


ホームページ <http://kibaya-senca.com/>



オーナーと商談の結果、コストメリットもあり、手順が簡単なため試験して効果が出れば採用とのことでテスト開始。

使用以前はにおいがきつくて問題があり、エアレーションを使用。

2013/6/11 試験開始。



6

2013/6/11 撮影


エアレーションを止めた後、少し時間がたつと匂いが若干してくる。浮いている油など除去してからキレートカオス投入。



2013/6/11 撮影

配管の経過テスト開始

キレートカオス投入前に撮影。今日から配管の撮影を始める。



2013/7/9 撮影

前回より若干きれいになってきている。グリストラップからの悪臭はほぼなし。ふたを開けたままでも商談が可能。キレートカオス購入決定。引き続き撮影をしていく。



2014/9/27

上層部に分解されたヘドロが浮いてきている。  
1層目のかごの洗浄ができていないのを指摘。  
1週間おきぐらいしかできないとの回答。  
できるだけ毎日の清掃を心がけてほしいと依頼。  
エアレーションを入れていた時は匂いが出ていたが  
現在は匂いはほぼしない。キレートカオス投入は  
約1ヶ月ぐらい。匂いが出てきたときにカップ半分  
ぐらい追加で投入。



2014/1/7

匂いはほぼなし。  
上層にヘドロの分解物・油有。  
層の厚さは2センチ程、キレートカオスを  
投入する前に上層部を取り除く。  
前回の指示通り1層目の清掃はできる限りやっ  
ていただいているようで2.3層目にゴミなどは  
ない状態。



2014/1/7

上層部を取り除いた状態。  
油は残るが中層・下層の水は軽くヘドロも  
ほぼない状態。  
キレートカオス投入は約1ヶ月ぐらい。  
匂いが出てきたときにカップ半分ぐらい追加で  
投入すると匂いは1日程で消えるとの報告。



2014/1/7

配管の撮影をする。

以前のこびりついた状態はほぼなく水位も下がっている。

従業員様のグリストラップへの意識もしっかりしている賜物とおもわれる。

グリストラップ・配管ともに問題なく推移しており試験終了。